

Spécialiste de l'eau Schémas et manuel d'entretien de la WS1TT Et mise en service Station ECOMIX et adoucisseur






Sommaire


Compo	position de la WS1TT	3
Les dif	ifférentes zones de la vanne	3
Transf	fert double	4
Ensem	mble Mobile : Piston, cage et joints	6
Systèn	me de saumurage de injecteur V3010-1H	7
Contrô	ôleur de renvoi d'eau	8
Condu	uite de mise à l'égout – 3/4"	9
Raccoi	ord d'interconnexion TT V4052-01	10
Tête re	rentrée / sortie D1400 1191	10
Notic	ce de Programmation Electronique Clack CI	10
1.	Niveau Fabricant 1 (CS)	12
2.	Niveau Fabricant 2 (S)	13
3.	Niveau Installateur (I)	14
4.	Niveau Utilisateur (U)	15
5 .	Réglage de l'heure du jour	15
6.	Mode Diagnostic (D)	16
7.	Mode Historique (H)	
8.	Erreurs de fonctionnement (ERROR)	
9.	Câblage et raccordements électriques	19




Composition de la WS1TT



Les différentes zones de la vanne








Transfert double

Nº du dessin	Nº de commande	Description
1	V3470	Vis Inox BHC 1/4-20 X 1
2	V3724	Rondelle Plate Inox 1/4
3	V4005-01	Bouchon de transfert T1
4	V4029	Joint torique 236
5	V4015	Ressort de transfert T1
6	V4014	Support du ressort de transfert T1
7	V4036	Disque rotor T1
8	V3105	Joint torique 215 (tube distributeur)
9	V3180	Joint torique 337
10	V4016	Joint de transfert T1
11	V3031	Corps SFT WTR régénération T1
12	V4023	Arbre commande de tranfert T1
13	V3287	Joint torique 110
14	V4006-01	Bouchon commande de tranfert T1
15	V4011-01	Engrenage commande de tranfert T1
16	V4012	Axe engrenage commande de tranfert T1
17	V4013	Réducteur de tranfert T1
18	V3264	Axe réducteur BY-PASS WS2H
19	V3110-01	Réducteur plat WS1
20	V3262-01	Ensemble couvercle réducteur WS1.5&2ALT/2BY
21	V3592	Vis Inox #8-1 PHPN T-25
22	V4049	Couvercle T1
NON ILLUSTRÉ	V4043	Moteur de tranfert T1
NON ILLUSTRÉ	V3151	Écrou 1 QC WS1
NON ILLUSTRÉ	V4055*	Compteur réservoir double
NON ILLUSTRÉ	V4052-01	Raccord interconnexion T1
NON ILLUSTRÉ	D1400	Tête rentrée/sortie 1191



Ensemble Mobile : Piston, cage et joints




Nº de dessin	Nº de commande	Description
1	V3005-02	Ensemble cage et joint WS1
2	V3004	Guide-axe de piston
3 a	V3011*	Ensemble piston co-courant WS1
3b	V3011-01*	Ensemble piston contre-courant WS1
4	V3174	Piston de saumurage WS1
5	V3135	Joint torique 228

^{*}La V3011 est libellée avec DN et la V3011-01 avec UP.



Système de saumurage de injecteur V3010-1H




Nº du dessin	Nº de commande	Description
1	V3176	Couvercle d'injecteur
2	V3152	Joint torique 135
3	V3177-01	Cage filtre d'injecteur
4	V3010-1Z	Bouchon Z injecteur WS1
5	V3010-1H	Ensemble injecteur H vert WS1
Non illustré	V3170	Joint torique 011
Non illustré	V3171	Joint torique 013

^{*}Le bouchon de l'injecteur et l'injecteur sont munis chacun d'un joint torique inférieur (011) et supérieur (013).

Remarque : à contre-courant, l'injecteur est situé dans l'orifice supérieur, et l'autre orifice doit être bouché. Dans le cas d'un filtre sans régénération (détassage uniquement), posez un bouchon sur les deux orifices.



Contrôleur de renvoi d'eau




Nº de dessin	Nº de commande	Description
1	V3195-01	Bouchon orifice de renvoi d'eau WS1
2	H4615	Clip de maintien de coude
3	H4628	QC Brine 3/8 coudé
4	V3163	Joint torique 019
5	V3165-01*	Support du RFC WS1 (0,5 gal/min)
6	V3182	RFC WS1
7	V4144-01	QC Brine 3/8 coudé avec RFC
Non illustré	V3552	Coude saumurage WS1 avec RFC
Non illustré	H4650	Coude 1/2" avec écrou et insert

^{*}L'ensemble inclut un RFC V3182 WS1 (0,5 gal/min).




Conduite de mise à l'égout – 3/4"



Nº du dessin	Nº de commande	Description
1	H4615	Clip de maintien de coude
2	PKP10TS8-BULK	Insert polytube 5/8"
3	V3192	Écrou ¾" de coude de mise à l'égout WS1
4	V3158-01	Coude de mise à l'égout ¾" mâle WS1
5	V3163	Joint torique 019
6	V3159-01	Ensemble support DLFC WS1
7	V3162-053	WS1 DLFC 5,3 gal/min pour ³ / ₄



Raccord d'interconnexion TT V4052-01




Nº de dessin	Nº de commande	Description
1	V3151	ÉCROU 1" QUICK CONNECT WS1
2	V3150	ANNEAU FENDU WS1
3	V3105	JOINT TORIQUE 215
4	V3352	SOLVANT PVC POUR RACCORD 11/4" ET 11/2" WS1
5	V4052	CONDUITE PVC SCH 80 11/4" X 2"

Instructions d'installation des raccords :

- Les ensembles de connexion sont destinés à compenser des anomalies mineures de la plomberie, mais ils sont incapables de supporter le poids de la plomberie ou du système complet.
- L'ensembles doit être pause sur un sol plat.
- Installez d'abord l'écrou, puis l'anneau fendu et le joint torique.
- Serres à la main l'écrou seulement.

Tête rentrée / sortie D1400 1191



	Nº de dessin	Nº de commande	Description
	1	V3180	JOINT TORIQUE 337
Ċ	2	V3105	JOINT TORIQUE 215 (TUBE DISTRIBUTEUR)



Notice de Programmation Electronique Clack CI

Dans tous les programmes :

- appuyer sur NEXT pour passer à l'étape suivante, REGEN pour revenir en arrière

utiliser les flèches ▲ ou ▼ pour régler les valeurs.



Description des niveaux de programmation

Niveau	Accès	Description
1. Fabricant 1 (CS)	NEXT + ▼ \$\bigz 5s\$ + NEXT + ▼ \$\bigz 5s\$	 Type de vanne Compteur Modules externes Signal externe Unité de dureté Séquence des cycles
2. Fabricant 2 (S)	NEXT + ▼ \$ 5s	 Type de système Temps des cycles Type de régénération Programmation des relais
3. Installateur (I)	NEXT + ▲ \(\bigz\) 5s	DuretéForçage calendaireHeure de régénération
4. Utilisateur (U)	NEXT	Heure du jourVolume restantDébit instantané
5. Réglage de l'heure	SET CLOCK	Réglage de l'heure
6. Alerte de Sel	"Salt" + SET CLOCK	Ajustement de la quantité de sel
7. Diagnostic (D)	▲ + ▼ \$5s	 Nombre de jours depuis la dernière régénération Volume depuis la dernière régénération Réserve sur les 7 derniers jours Volume consommé des 63 derniers jours Débit de pointe de la semaine écoulée
8. Historique (H)	∆ + ∀ ≥ 5s ∧ + ∀	 Version du programme Nombre de jour depuis la mise en service Nombre de régénérations depuis la mise en service Volume traité depuis la mise en service Historique des 10 dernières erreurs
9. Codes Erreur		Liste de codes erreur (ERROR)
Reset Total	NEXT + ▼	• Reset Total
Repositionnement en service	NEXT + REGEN \$ 5s	Pour forcer le retour en position service
Verrouillage du clavier	▼ NEXT A SET C	• Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, appuyer sur les touches dans l'ordre l'une après l'autre




1. Niveau Fabricant 1 (CS)

Pour accéder au niveau Fabricant 1,


appuyer et maintenir pendant 5 secondes les touches et appuyer <u>une deuxième fois</u> 5 secondes sur

NEXT + NEXT





2. Niveau Fabricant 2 (5)






3. Niveau Installateur (I)

Pour accéder au niveau Installateur, appuyer simultanément les touches








4. Niveau Utilisateur (U)

Appuyer sur NEXT ou REGEN pour passer d'un affichage au suivant.



Apparait pour les vannes Chronométriques

Apparait pour les vannes Volumétriques

Apparait pour les vannes Volumétriques

Apparait si le contacteur dP est fermé



Apparait sur les systèmes duplex alternés lorsqu'une unité est sur le point de démarrer la régénération



Apparait sur les systèmes duplex alternés lorsqu'une unité est en attente (Stand*by)

5. Réglage de l'heure du jour

Pour régler l'heure du jour,

Appuyer - su

- sur SET CLOCK
- sur SET CLOCK
- sur SET CLOCK

pour régler les heures (avec les flèches ▲ ou ▼)

pour régler les minutes

pour valider



6. Mode Diagnostic (D)

Pour accéder au mode diagnostic, appuyer simultanément les touches 🛦 et 🔻 EGEN REGEN DAY 1D. Nombre de jours de puis la dernière régénération 8.22 REGEN - M³ REGEN Volume consommé depuis la dernière régénération TODAY ou DAY + M3 (double affichage) A---L'adoucisseur calcule automatiquement sa réserve de marche Il est possible de vérifier la réserve sur les 7 derniers jours. Le premier écran indique TODAY pour aujourd'hui. Avec la flèche ▲ on va pouvoir 159 remonter dans l'historique DAY -1 pour hier, DAY -2 pour avant-hier, etc ... L'affichage alterne entre le jour choisi et le volume de la réserve On peut avancer ou reculer les jours avec les flèches ▲ ou ▼ FODAY DAY + M3 (double affichage) Historique des consommations des 63 derniers jours L'affichage alterne entre le jour choisi et le volume consommé 0.59 Si une régénération a eu lieu le jour affiché, l'écran indique REGEN L/MIN 48 Débit de pointe maximum sur les 7 derniers jours Appuyer une dernière fois sur NEXT pour revenir en position "Service".



7. Mode Historique (H)

Pour accéder au mode Historique, 🔀 5s appuyer et maintenir pendant 5 secondes les touches et appuyer à nouveau brièvement sur Appuyer sur NEXT | pour passer à l'étape suivante, sur REGEN | pour revenir en arrière. 332.2 Version du programme 2H. DAY 970 Nombre de jours total depuis la mise en service REGEN 275 Nombre de régénérations depuis la mise en service **662**[™] Volume Total traité depuis la mise en service 5H. EO Historique des 10 dernières erreurs enregistrées Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour défiler

Appuyer une dernière fois sur NEXT pour revenir en position "Service".



8. Erreurs de fonctionnement (ERROR)

Lorsque survient une erreur, la carte affiche ERROR et le numéro de l'erreur.




Pour forcer le retour en position service, appuyer pendant 5 secondes sur NEXT + REGEN


5s

Code erreur	Cause possible	
	1. Le moteur n'est pas inséré suffisamment pour engager les	
ERROR 101	pignons	
La carte électronique ne constate pas	2. Câble du moteur non connecté ou endommagé	
la rotation du moteur	3. Carte électronique mal clipsée	
	4. Un ou plusieurs pignons réducteurs absents ou mal montés	
ERROR 102	1. Piston bloqué par un corps étranger dans le corps de vanne	
Le moteur s'arrête trop tôt sans	2. Mécanisme d'entrainement de piston trop serré	
atteindre la position suivante	3. Voltage insuffisant de l'alimentation de la carte électronique	
	1. Le moteur est alimenté mais ne tourne pas	
ERROR 103	2. Friction trop importante au niveau du piston/joints/cages qu'il	
Le moteur tourne trop longtemps sans	faut changer	
trouver la position du cycle suivant	3. Platine avant ou couvercle de pignons réducteurs mal clipsé	
ERROR 104 Le moteur tourne trop longtemps sans retrouver la position service	1. Platine avant ou couvercle de pignons réducteurs mal clipsé	
ERROR 106 La carte électronique ne constate pas la rotation du moteur d'un module auxiliaire (MAV, NHBP, SEPS)	 Vanne programmée pour fonctionner avec un module auxiliaire, sans qu'il soit connecté Câble du module auxiliaire non connecté ou endommagé Le moteur du module auxiliaire n'est pas inséré suffisamment pour engager les pignons Friction trop importante au niveau du piston/joints/cages du module auxiliaire qu'il faut changer 	
ERROR 107 Le moteur d'un module auxiliaire (MAV, NHBP, SEPS) s'arrête trop tôt sans atteindre la position suivante	Piston bloqué par un corps étranger dans le corps de vanne	



9. Câblage et raccordements électriques









10. Mise en service

- Installation de l'appareil
- Mettre l'appareil en by pass et mettre l'installation sous eau



- Mettre 10 litres d'eau dans le bac à sel
- Lancer la régénération
- Ouvrir le by pass



- Une fois l'appareil purgé de son air, passer en phase 2
- Laisser aspirer durant quelques minutes puis passer les étapes jusqu'au renvoi d'eau phase 5, laisser sur cette position. Le programmateur reviendra en position service automatiquement.
- Mettre le sel dans le bac